



产品数据表

Screwloose® 工业级渗透松锈剂 Screwloose® Super Penetrant No. PR03060

I. 产品描述

一款无损渗透剂，攻击氧化层，松动腐蚀的紧固件和机械部件。配方中快速、强大、浓缩的渗透性溶剂可疏松锈皮和氧化物，迅速渗透进极小且紧密配合的缝隙。

II. 应用

螺母和螺栓、销、螺丝钉、衬套、夹子、铰链、卡扣、吊耳、盖子、垫圈以及滑动机构。

III. 产品特性

- 渗透力强，迅速渗入微小的细缝中并充满缝隙
- 可轻松快速地拆卸机械部件、管件、组合件和其它紧固件，为工人节省维护时间
- 对塑料安全，不会腐蚀密封圈等特殊材料
- NSF H2 注册

IV. 产品数据

外观	浅琥珀色液体
基底类型	石油馏分
闪点	61°C
比重	0.82
塑料安全性	是
KB 值	28
成膜类型	不干薄膜
挥发速度	慢
绝缘强度	60,000 伏特
工作温度	最高 148.9°C
推进剂	二氧化碳
NSF 分类编码	H2
去除方式	用 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR 去除
保质期	自生产日起 10 年



V. 使用方法

1. 切勿在设备通电时涂抹。在通电之前需干燥至少 4 至 6 小时。
2. 直接喷涂在锈蚀的紧固件上。
3. 轻轻敲击咬合部位以提升效果。
4. 松开或移除紧固件。
5. 必要时重复步骤 2-4，直到紧固件松脱。
6. 严重锈死或焊死的紧固件可能需要电动工具或螺母破切器的帮助才能松开。





产品数据表

VI. 包装

PR03060 12*311g

版本: V3

日期: 2025 年 9 月 9 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

